

EDIFICIO / URBANIZACION	UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA (BELLO)
ADMINISTRADOR	Sergio Alejandro Bermúdez
EMAIL	compras@usbmed.edu.co
FECHA DE SERVICIO	26 de mayo
TIPO DE SERVICIO	Lavado de pozos de aguas negras y desobstrucción de los ductos

Novedad: Destaqueo de mantenimiento

Se encuentra la caja principal de desagües obstruida, se evidencia pañitos húmedos, toallas y papel higiénico lo ocasiona la Obstrucción del sistema

Caja Obstruida





Actividad realizada

- Se procedió con el **retiro de las raíces** incrustadas en el ducto de la caja principal, dejando el sistema **desobstruido y funcional**.
- Se ejecutó el **drenaje del pozo**, el cual al momento de la intervención se encontraba completamente rebosado.

Observación El drenaje del pozo **no estaba contemplado en la oferta inicial**; sin embargo, se aclara que **no generará ningún cobro adicional**

Resultado El ducto quedó **liberado y operativo**, y el pozo en condiciones adecuadas para continuar con el proceso de mantenimiento.



Se realiza mantenimiento y lavado general al sistema sanitario



Recomendación

Aplicarle cada 6 meses a la tubería Tordon® 101 es un herbicida de acción hormonal (regulador del crecimiento), sistémico y selectivo recomendado para el control de malezas herbáceas y leñosas de hoja ancha en campos naturales de pastoreo, praderas de gramíneas, bordes de alambrados, líneas de alta tensión, picadas, etc.

Debido a su rápida absorción y traslocación en los tejidos vegetales, controla eficazmente y de raíz tanto las malezas herbáceas como leñosas. Tordon® 101 es altamente selectivo de gramíneas y pastos naturales por lo cual éstas no son afectadas por la aplicación e incrementan su producción al ser controlada su competencia.

La aplicación debe realizarse a través de los orinales, sanitarios y/o cajas de inspección de tal manera que evite el crecimiento de maleza dentro del sistema.

Evitar que tirar las toallitas húmedas en los inodoros ya que estas no se disuelven como el papel higiénico y acaban provocando atascos y daños en el sistema de saneamiento tal como el que se encontró en el mantenimiento realizado.

Cordialmente;



Astrid Herrera

Hydrobombas.ventas@hotmail.com

Gestión Comercial

CARRERA 74 # 43 -26

Tel 444 73 52 / 3113389532